

# Neutron

|   | 2012-8  |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   | 2012-9 |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|--------|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 32      |   |   |   | 33 |   |   |   | 34 |   |   |   | 35 |   |        |   | 36 |   |   |   | 37 |   |   |   | 38 |   |   |   | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | W       | T | F | S | M  | T | W | T | F  | S | S | M | T  | W | T      | F | S  | S | M | T | W  | T | F | S | S  | M | T | W | T  | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S |
| Neutron   | Neutron |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Neutron - B0                                      |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fix voltage translation level for A1DA1 (...)     |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SPI level voltage translation                     |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PSU remove second +3.3V option                    |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Add PWM output for FAN control testing (...)      |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Некорректный мониторинг каналов напряжений (...)  |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Калибровка ПО для канала +3.3V                    |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Калибровка ПО для канала +5V                      |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Калибровка ПО для канала +5V Standby              |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Калибровка ПО для силовой земли                   |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Калибровка ПО для каналов +12V1 ... (...)         |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Проверка автоматического теста ATX КНХ, (...)     |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Проверка автоматического теста дежурного (...)    |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сбой интерфейса связи при отключении (...)        |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Изменение размеров окна ПО при повторном (...)    |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Групповая проверка всех каналов при (...)         |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Проверка всех автоматических тестов, (...)        |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24-часовой burn-in тест на полной нагрузке, (...) |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Проверка и обновление инструкции оператора (...)  |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Тест БП, отчет по результату, полная (...)        |         |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |        |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |