
















Neutron

	2012-8														2012-9																														
	32				33				34				35				36				37				38				39																
	W	T	F	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
Neutron	Neutron																																												
Neutron - B0																																													
Fix voltage translation level for A1DA1 (...)																																													
SPI level voltage translation																																													
PSU remove second +3.3V option																																													
Revise ground and power layers with (...)																																													
Некорректный мониторинг каналов напряжений (...)	 Resolved 100%																																												
Калибровка ПО для канала +3.3V	 Resolved 100%																																												
Калибровка ПО для канала +5V	 In Progress 40%																																												
Калибровка ПО для канала +5V Standby	 Resolved 100%																																												
Калибровка ПО для силовой земли	 In Progress 30%																																												
Калибровка ПО для каналов +12V1 ... (...)	 In Progress 0%																																												
Проверка автоматического теста ATX КНХ, (...)	 New 0%																																												
Проверка автоматического теста дежурного (...)	 Resolved 100%																																												
Сбой интерфейса связи при отключении (...)	 In Progress 0%																																												
Изменение размеров окна ПО при повторном (...)	 In Progress 0%																																												
Групповая проверка всех каналов при (...)	 New 0%																																												
Проверка всех автоматических тестов, (...)	 New 0%																																												
24-часовой burn-in тест на полной нагрузке, (...)	 New 0%																																												
Проверка и обновление инструкции оператора (...)	 New 0%																																												
Тест БП, отчет по результату, полная (...)	 New 0%																																												